

Iktatási azonosító: TUO-203-1/2024/MAVIR

Hirdetmény!

Ezúton tájékoztatjuk az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a MAVIR ZRt. tulajdonosi és üzemeltetési körébe tartozó Győr-Szombathely/Szombathely-Zurndorf 400 kV-os távvezeték Bányogyszovát 084/23, 084/29, 088/2, 094, 093, 098/10, 095/4, 096, 097/33, 0266/3, 0266/4, 0274/1, 0274/19, 0274/20, 0164/2, 0204 hrsz.-ú ingatlant érintő 42-45, 47-48, 49-50, 52-53, 55-56 számú oszlopai között található erdőnyiladék állapota nem felel meg a biztonsági övezetről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet előírásainak, veszélyeztetve ezzel a távvezeték biztonsági övezetében tartózkodók, illetve a távvezeték üzemének biztonságát.

A rendelet „Korlátozások a biztonsági övezetben” fejezet 13.§ (2) bekezdés j) pontja szerint: „fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha végleges kifejezett állapotában fa vagy növényzet esetében

ja) 500 kV névleges feszültség szint felett 6 méternél, gyümölcsfa esetén 9,5 méternél

jb) 300 kV felett 500 kV névleges feszültség szintig 5 méternél,

jc) 200 kV felett 300 kV névleges feszültség szintig 4 méternél,

jd) 35 kV felett 200 kV névleges feszültség szintig 3 méternél

jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.”

A rendelet 14/A.§ (1) bekezdés értelmében „A biztonsági övezetben lévő villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték vagy közvetlen vezeték biztonságát a 13. § (2) bekezdés j) és k) pontja szerint veszélyeztető növényzetet, annak ágait, gyökérzetét **az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója** - a hálózati engedélyes előzetes értesítésével - eltávolítja.”

Abban az esetben, ha a fent megadott helyen a szükséges nyiladéktisztítási munkát saját költségén szeretné elvégezni, akkor kérjük, hogy azt 2024.10.16-ig tegye meg!

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a hálózati engedélyes, átviteli rendszerirányítói engedélyesként a MAVIR ZRt. „a vezetékjog vagy a jogerős üzemeltetési engedély alapján az építményeket üzemeltetheti, karbantarthatja, kijavíthatja és átalakíthatja, felújíthatja, továbbá a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték vagy a közvetlen vezeték mentén lévő, **a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolíthatja**, a felsorolt tevékenységek elvégzése céljából a vezetékjoggal érintett ingatlanra beléphet”. Továbbá a Vet. 137.§ (3) bekezdése értelmében: „A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását a villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték vagy a közvetlen vezeték üzemeltetője rendszeresen ellenőrzi, és azok megsértése esetén megteszi a jogszabályban előírt állapot visszaállításához szükséges intézkedéseket. Az intézkedést az ingatlan tulajdonosa, kezelője és használója tűrni köteles.”



MAVIR

MAVIR-TÜO-FOR-0009-00-2023-01-18

Készítette: TÜO osztályvezető

Változat: A

Oldalszám: 2/2

A hivatkozott rendelkezés alapján a nyiladéktisztítására a MAVIR ZRt. a tulajdonos(ok) hozzájárulása nélkül is jogosult.

Amennyiben a nyiladék szabványossá tételét a fenti határidőig nem végzi el, úgy a munkákat 2025.03.31 -ig a MAVIR ZRt. saját költségén, törvényben biztosított jogánál fogva elvégzi, vagy megbízottjával elvégezteti.

Az alkalmazható technológia függvényében kézi munkavégzés esetén a nyesedéket a nyiladékból hagyjuk, erdészeti szárúzó technológia esetén ledaráljuk. Annak őrzéséről nem áll módunkban gondoskodni. Amennyiben a nyiladéktisztítási munkával kapcsolatban további információkra tart igényt, azt MAVIR ZRt. Győr Vezetékelügyelőség 9002 Győr, pf:198 címen, vagy a 96/514-681 telefonszámon, vagy a tovajcs@mavir.hu elektronikus levélcímen a munkák megkezdése előtt jelezze. Telefonhívását munkaidőben, 8 és 14 óra között tudjuk fogadni. Híváskezelő rendszerünk visszahívást nem tesz lehetővé.

Győr, 2024.10.01.

Tisztelettel:

Tóvaj Csaba

MAVIR Magyar Villamosenergia-IPari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

Távvezetési csapatkoordinátor

MAVIR-ÁKO-TMU-0041

A nyomtatott dokumentum tájékoztatásra szolgál, a mindenkor hatályos változat megtalálható az On-line szabályozási felületen, alkalmazás előtt ellenőrizze a rendszerben!